

1.- ÁREA DE COMPETENCIA MUNICIPAL: VÍA PÚBLICA

2.- ACTUACION:	ID 1466	ZONA Nº 5	MUNICIPAL
La Brancha. Acondicionamiento de parque en Avda Obispo Javier Azagra.			

3.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Acondicionamiento de parque en Avda Obispo Javier Azagra mediante:

- Vallado de seguridad
- Caseta de juegos (el tobogán existente está roto)

4.- TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE
	INVERSIÓN FINANCIERAMENTE SOSTENIBLE
	OTRO TIPO DE GASTO

5.- COSTE APROXIMADO	18.000€
----------------------	---------

6.- LA ACTUACIÓN ES LEGAL	SI	NO
No? ¿Qué razones?		
Si no es de competencia municipal ¿De qué organismos es competencia?		

7.- LA ACTUACIÓN ES VIABLE TÉCNICAMENTE	SI	NO
No? ¿Cuáles son las dificultades?		

En Molina de Segura a 3 de Abril de 2019.

El Técnico Municipal
Nombre: Enrique Lorente Martínez

El Técnico Municipal
Nombre: José T. López Arnaldos

1.- ÁREA DE COMPETENCIA MUNICIPAL: VÍA PÚBLICA

2.- ACTUACIÓN:	ID 1515	ZONA Nº 5	MUNICIPAL
La Señorita. Acondicionamiento de calles de la urbanización Finca La Señorita.			

3.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Acondicionamiento con grava en:
 - Avda. Finca la señorita
 - C/De la Señorita María
 - C/Señorita Isabel
 - C/Señorita Verónica
 - C/Señorita Lola
 - C/Señorita Carmen.

4.- TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE
	INVERSION FINANCIERAMENTE SOSTENIBLE
	OTRO TIPO DE GASTO

5.- COSTE APROXIMADO	
-----------------------------	--

6.- LA ACTUACIÓN ES LEGAL	SI	NO
No? ¿Qué razones? La titularidad de la Avda. Finca la Señorita, C/De la Señorita María y C/Señorita Lola no es municipal Si no es de competencia municipal ¿De qué organismos es competencia?		

7.- LA ACTUACIÓN ES VIABLE TÉCNICAMENTE	SI	NO
No? ¿Cuáles son las dificultades?		

En Molina de Segura a 3 de Abril de 2019.

El Técnico Municipal
Nombre: Enrique Lorente Martínez

El Técnico Municipal
Nombre: José T. López Arnaldos

1.- ÁREA DE COMPETENCIA MUNICIPAL: VÍA PÚBLICA

2.- ACTUACIÓN:	ID 1516	ZONA Nº 5	MUNICIPAL
La Señorita. Accesos a la vía verde			

3.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

- Habilitar pasos para peatones a la vía verde desde los distintos accesos del pueblo desde la Estación (arreglo de el acceso único de vehículos de emergencia a la vía verde y señalización como tal)
- C/ de la Vía con rampa de acceso
- Calle Triana, con rampa o escalones
- El Campo de Tiro, con rampa
- Desde el pueblo, desde calle la Rambla por camino del cementerio hasta escalera de acceso a la vía verde

4.- TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE
	INVERSIÓN FINANCIERAMENTE SOSTENIBLE
	OTRO TIPO DE GASTO

5.- COSTE APROXIMADO	50.000€
----------------------	---------

6.- LA ACTUACIÓN ES LEGAL	SI	NO
No? ¿Qué razones? Siempre que se disponga del terreno		
Si no es de competencia municipal ¿De qué organismos es competencia?		

7.- LA ACTUACIÓN ES VIABLE TÉCNICAMENTE	SI	NO
No? ¿Cuáles son las dificultades?		

En Molina de Segura a 3 de Abril de 2019.

El Técnico Municipal
Nombre: Enrique Lorente Martínez



El Técnico Municipal
Nombre: José T. López Arnaldos



1.- AREA DE COMPETENCIA MUNICIPAL: VIA PUBLICA

2.- ACTUACION:	ID 1519	ZONA Nº 5	MUNICIPAL
La Ribera. Terminación de acera y colocación de farolas en el barrio del Carmen de La Ribera			

3.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Terminación de acera (colocación de adoquines en 100m) y colocación de 4 farolas en el barrio del Carmen de La Ribera.

4.- TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE
	INVERSIÓN FINANCIERAMENTE SOSTENIBLE
	OTRO TIPO DE GASTO

5.- COSTE APROXIMADO	27.000€
-----------------------------	----------------

6.- LA ACTUACIÓN ES LEGAL	SI	NO
No? ¿Qué razones? Si no es de competencia municipal ¿De qué organismos es competencia?		

7.- LA ACTUACIÓN ES VIABLE TÉCNICAMENTE	SI	NO
No? ¿Cuáles son las dificultades?		

En Molina de Segura a 3 de Abril de 2019.

El Técnico Municipal
 Nombre: Enrique Lorente Martínez



El Técnico Municipal
 Nombre: José T. López Arnaldos



1.- ÁREA DE COMPETENCIA MUNICIPAL: VIA PUBLICA

2.- ACTUACION:

ID 1520

ZONA Nº 5

MUNICIPAL

La Ribera.

Arreglo del paseo de la Ribera de Molina. Plaza Mayor a C/La Rueda

3.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Acondicionamiento del paseo mediante:

- Pintar y arreglar la barandilla
- Eliminación de barreras arquitectónicas en los accesos al paseo (proponen la eliminación de la parada del autobús como la siguiente subida)
- Soterrar contenedores situados junto al semáforo
- Acondicionar la diferencia del nivel de calzada entre la carretera y el paseo
- Eliminación de acera existente sobre el jardín situada al pasar la parada de autobús para dejarla como calzada y dejar el paso peatonal sólo por el paseo de abajo de ese jardín.
- Continuar el paseo hasta C/La rueda.

4.- TIPO DE GASTO

GASTO CORRIENTE

INVERSIÓN FINANCIERAMENTE SOSTENIBLE

OTRO TIPO DE GASTO

5.- COSTE APROXIMADO

50.000€

6.- LA ACTUACION ES LEGAL

SI

NO

No? ¿Qué razones?

Si no es de competencia municipal ¿De qué organismos es competencia?

7.- LA ACTUACIÓN ES VIABLE TÉCNICAMENTE

SI

NO

No? ¿Cuáles son las dificultades?

En Molina de Segura a 3 de Abril de 2019.

El Técnico Municipal

Nombre: Enrique Lorente Martínez



El Técnico Municipal

Nombre: José T. López Arnaldos



1.- ÁREA DE COMPETENCIA MUNICIPAL: VIA PÚBLICA

2.- ACTUACIÓN:	ID 1527	ZONA Nº 5	MUNICIPAL
----------------	---------	-----------	-----------

La Señorita.
Señalización de acceso a urbanización Las Señoritas

3.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Señalización del acceso a urbanización Las Señoritas en:

- Entrada de la rambla de Ribera de Molina
- Avda. Finca La Señorita
- Cabezo cortado

4.- TIPO DE GASTO

GASTO CORRIENTE

INVERSIÓN FINANCIERAMENTE SOSTENIBLE

OTRO TIPO DE GASTO

5.- COSTE APROXIMADO

2.000€

6.- LA ACTUACIÓN ES LEGAL

SI

NO

No? ¿Qué razones?

Si no es de competencia municipal ¿De qué organismos es competencia?

7.- LA ACTUACIÓN ES VIABLE TÉCNICAMENTE

SI

NO

No? ¿Cuáles son las dificultades?

En Molina de Segura a 3 de Abril de 2019.

El Técnico Municipal
Nombre: Enrique Lorente Martínez



El Técnico Municipal
Nombre: José T. López Arnaldos



1.- ÁREA DE COMPETENCIA MUNICIPAL: VÍA PÚBLICA

2.- ACTUACIÓN:

ID 1656

ZONA Nº 5

MUNICIPAL

Agridulce.

Construcción de área canina (pipican)

3.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Construcción de área canina (pipican) en Urbanización Mirador de Agridulce II.

4.- TIPO DE GASTO

GASTO CORRIENTE

INVERSION FINANCIERAMENTE SOSTENIBLE

OTRO TIPO DE GASTO

5.- COSTE APROXIMADO

25.000€

6.- LA ACTUACION ES LEGAL

SI

NO

No? ¿Qué razones?

Si no es de competencia municipal ¿De qué organismos es competencia?

7.- LA ACTUACION ES VIABLE TÉCNICAMENTE

SI

NO

No? ¿Cuáles son las dificultades?

En Molina de Segura a 3 de Abril de 2019.

El Técnico Municipal

Nombre: Enrique Lorente Martínez



El Técnico Municipal

Nombre: José T. López Arnauldos



1.- ÁREA DE COMPETENCIA MUNICIPAL: VIA PUBLICA

2.- ACTUACIÓN:	ID 1729	ZONA Nº 5	MUNICIPAL
-----------------------	----------------	------------------	------------------

La Brancha.
Crear isleta reguladora del tráfico en Cmno. Maciascoque con Cmno. del Cementerio

3.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Crear isleta reguladora del tráfico en Camino de Maciascoque con Camino del Cementerio en La Ribera de Molina.

4.- TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE
	INVERSIÓN FINANCIERAMENTE SOSTENIBLE
	OTRO TIPO DE GASTO

5.- COSTE APROXIMADO	
-----------------------------	--

6.- LA ACTUACIÓN ES LEGAL	SI	NO
----------------------------------	-----------	-----------

No? ¿Qué razones?
La actuación solicitada forma parte según el PGMO al sector UAI-R1, ZR1-T1 y ZR4-R4B, siendo parte de sus urbanizaciones y no disponiéndose en la actualidad de los terrenos

Si no es de competencia municipal ¿De qué organismos es competencia?

7.- LA ACTUACIÓN ES VIABLE TÉCNICAMENTE	SI	NO
--	-----------	-----------


No? ¿Cuáles son las dificultades?

En Molina de Segura a 3 de Abril de 2019.

El Técnico Municipal
Nombre: Enrique Lorente Martínez



El Técnico Municipal
Nombre: José T. López Arnaldos



1.- ÁREA DE COMPETENCIA MUNICIPAL: Edif.. Municipales

2.- ACTUACIÓN:	ID 1758	ZONA Nº 5	MUNICIPAL
Biblioteca Torrealta-CEIP Nuestra Señora de los Remedios			

3.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Se pretende renovar y actualizar, así como abrir la biblioteca del centro escolar a la pedanía de la Torrealta, para que tanto niños como adolescentes de la pedanía cuenten con un lugar tanto de lectura como de estudio por las tardes.

Las obras consistirían en cambio de suelo y reforma de paredes, así como la renovación de mobiliario y compra de fondos de biblioteca.

4.- TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE
	INVERSIÓN FINANCIERAMENTE SOSTENIBLE X
	OTRO TIPO DE GASTO

5.- COSTE APROXIMADO	35.000€
----------------------	---------

6.- LA ACTUACIÓN ES LEGAL	SI	X	NO
---------------------------	----	---	----

No? ¿Qué razones?

Si no es de competencia municipal ¿De qué organismos es competencia?

7.- LA ACTUACIÓN ES VIABLE TÉCNICAMENTE	SI	X	NO
---	----	---	----

No? ¿Cuáles son las dificultades?

En Molina de Segura a 02 de Abril de 2019.

El/La Técnico/a Municipal
Nombre: CARLOS FRANCISCO GARCÍA GARCÍA

1.- ÁREA DE COMPETENCIA MUNICIPAL: VIA PUBLICA

2.- ACTUACIÓN:	ID 1762	ZONA Nº 5	MUNICIPAL
La Brancha. Habilitar acceso peatonal en C/Virgen de La Macarena			

3.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Habilitar algún tipo de acceso peatonal como salida/entrada al barrio de la Brancha, por la C/Virgen de la Macarena (se ha consultado con el Heredamiento de Regantes y no hay problema en hacer acceso por encima de la acequia entubada).

4.- TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE
	INVERSION FINANCIERAMENTE SOSTENIBLE
	OTRO TIPO DE GASTO

5.- COSTE APROXIMADO

6.- LA ACTUACION ES LEGAL	SI	NO
No? ¿Qué razones? No se dispone de los permisos necesarios		
Si no es de competencia municipal ¿De qué organismos es competencia?		

7.- LA ACTUACIÓN ES VIABLE TÉCNICAMENTE	SI	NO
No? ¿Cuáles son las dificultades? Hay zonas con gran desnivel, que obligarían a dejar el acceso a las fincas colindantes en hondo respecto de la acequia, además habría que rellenar sobre la acequia gran cantidad de tierras sin la seguridad de la capacidad resistente de las tuberías.		

En Molina de Segura a 3 de Abril de 2019.

El Técnico Municipal
Nombre: Enrique Lorente Martínez



El Técnico Municipal
Nombre: José T. López Arnaldos



1.- AREA DE COMPETENCIA MUNICIPAL: VIA PUBLICA

2.- ACTUACION:	ID 1764	ZONA Nº 5	MUNICIPAL
Huerta. Arreglo Camino de Enmedio			

3.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACION
Arreglar Camino de Enmedio con pavimento o tratamiento superficial con gravilla.

4.- TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE
	INVERSIÓN FINANCIERAMENTE SOSTENIBLE
	OTRO TIPO DE GASTO

5.- COSTE APROXIMADO

6.- LA ACTUACIÓN ES LEGAL	SI	NO
No? ¿Qué razones? El Camino de Enmedio no es de titularidad municipal		
Si no es de competencia municipal ¿De qué organismos es competencia? Es competencia del Heredamiento de Regantes		

7.- LA ACTUACIÓN ES VIABLE TÉCNICAMENTE	SI	NO
No? ¿Cuáles son las dificultades?		

En Molina de Segura a 3 de Abril de 2019.

El Técnico Municipal
Nombre: Enrique Lorente Martínez



El Técnico Municipal
Nombre: José T. López Arnaldos



1.- ÁREA DE COMPETENCIA MUNICIPAL: VÍA PÚBLICA

2.- ACTUACIÓN:	ID 1767	ZONA Nº 5	MUNICIPAL
Alumbrado aéreo camino del Barranco			

3.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Instalar alumbrado aéreo en la continuación del camino de los Mingotes y camino del Barranco

4.- TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE
	INVERSIÓN FINANCIERAMENTE SOSTENIBLE x
	OTRO TIPO DE GASTO

5.- COSTE APROXIMADO	35.000,00
----------------------	-----------

6.- LA ACTUACIÓN ES LEGAL	<u>SI</u>	NO
No? ¿Qué razones?		
Si no es de competencia municipal ¿De qué organismos es competencia?		

7.- LA ACTUACIÓN ES VIABLE TÉCNICAMENTE	<u>SI</u>	NO
No? ¿Cuáles son las dificultades?		

En Molina de Segura a 3 de Abril de 2019.

El Técnico Municipal
Nombre: Juan Meseguer Albaladejo



1.- ÁREA DE COMPETENCIA MUNICIPAL: VÍA PÚBLICA

2.- ACTUACION:	ID 1773	ZONA Nº 5	MUNICIPAL
-----------------------	----------------	------------------	------------------

Llano.
Abrir C/Teresa hasta el museo Don Carlos Soriano y Rueda

3.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Abrir C/Teresa hasta el museo Don Carlos Soriano y Rueda, la calle está junto a C/La Viña

4.- TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE
	INVERSIÓN FINANCIERAMENTE SOSTENIBLE
	OTRO TIPO DE GASTO

5.- COSTE APROXIMADO

6.- LA ACTUACION ES LEGAL	SI	NO
----------------------------------	-----------	-----------

No? ¿Qué razones?
Según el PGMO esta calle no tiene continuidad hasta el museo

Si no es de competencia municipal ¿De qué organismos es competencia?

7.- LA ACTUACIÓN ES VIABLE TÉCNICAMENTE	SI	NO
--	-----------	-----------

No? ¿Cuáles son las dificultades?

En Molina de Segura a 3 de Abril de 2019.

El Técnico Municipal
Nombre: Enrique Lorente Martínez



El Técnico Municipal
Nombre: José T. López Arnaldos



1.- ÁREA DE COMPETENCIA MUNICIPAL: VIA PUBLICA

2.- ACTUACION:	ID 1777	ZONA Nº 5	MUNICIPAL
Llano. Ejecución de paseo alrededor del campo de futbol y pista deportiva de El Llano			

3.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Ejecución de paseo alrededor del campo de futbol y pista deportiva de El Llano

4.- TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE
	INVERSIÓN FINANCIERAMENTE SOSTENIBLE
	OTRO TIPO DE GASTO

5.- COSTE APROXIMADO	50.000€
-----------------------------	----------------

6.- LA ACTUACION ES LEGAL	SI	NO
No? ¿Qué razones?		
Si no es de competencia municipal ¿De qué organismos es competencia?		

7.- LA ACTUACIÓN ES VIABLE TÉCNICAMENTE	SI	NO
No? ¿Cuáles son las dificultades?		

En Molina de Segura a 3 de Abril de 2019.

El Técnico Municipal
Nombre: Enrique Lorente Martínez



El Técnico Municipal
Nombre: José T. López Arnaldos



1.- ÁREA DE COMPETENCIA MUNICIPAL: VÍA PÚBLICA

2.- ACTUACIÓN:	ID 1780	ZONA Nº 5	MUNICIPAL
-----------------------	----------------	------------------	------------------

Llano.
Arreglo del canal (acequia) entre el Llano y Torremontijo

3.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Arreglo de alguna forma que consideren adecuada los técnicos para eliminar la peligrosidad del canal entre el Llano y Torremontijo

4.- TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE
	INVERSIÓN FINANCIERAMENTE SOSTENIBLE
	OTRO TIPO DE GASTO

5.- COSTE APROXIMADO

6.- LA ACTUACION ES LEGAL	SI	NO
----------------------------------	-----------	-----------

No? ¿Qué razones?
Se necesita la autorización del titular de la Acequia

Si no es de competencia municipal ¿De qué organismos es competencia? Heredamiento de Regantes

7.- LA ACTUACIÓN ES VIABLE TÉCNICAMENTE	SI	NO
--	-----------	-----------

No? ¿Cuáles son las dificultades?

En Molina de Segura a 3 de Abril de 2019.

El Técnico Municipal
Nombre: Enrique Lorente Martínez



El Técnico Municipal
Nombre: José T. López Arnaldos



1.- ÁREA DE COMPETENCIA MUNICIPAL: VIA PUBLICA

2.- ACTUACIÓN:	ID 1782	ZONA Nº 5	MUNICIPAL
----------------	---------	-----------	-----------

Llano.
Hacer paseo sobre Acequia del Llano

3.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Hacer paseo de pavimento o gravilla desde la Noria al Molino Olayo

4.- TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE
	INVERSIÓN FINANCIERAMENTE SOSTENIBLE
	OTRO TIPO DE GASTO

5.- COSTE APROXIMADO

6.- LA ACTUACIÓN ES LEGAL	SI	NO
---------------------------	----	----

No? ¿Qué razones?
No se dispone de los terrenos

Si no es de competencia municipal ¿De qué organismos es competencia?

7.- LA ACTUACIÓN ES VIABLE TÉCNICAMENTE	SI	NO
---	----	----


No? ¿Cuáles son las dificultades?

En Molina de Segura a 3 de Abril de 2019.

El Técnico Municipal
Nombre: Enrique Lorente Martínez



El Técnico Municipal
Nombre: José T. López Arnaldos



1.- AREA DE COMPETENCIA MUNICIPAL: VIA PUBLICA

2.- ACTUACIÓN:	ID 1787	ZONA Nº 5	MUNICIPAL
----------------	---------	-----------	-----------

Torrealta.
Arreglo del camino que sube de la avd. Obispo Javier Azagra al Cabezo de los Lunas

3.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Arreglo del camino que sube de la Avd. Obispo Javier Azagra (a la altura de chatarras el Zorras) al Cabezo de los Lunas

4.- TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE
	INVERSIÓN FINANCIERAMENTE SOSTENIBLE
	OTRO TIPO DE GASTO

5.- COSTE APROXIMADO

6.- LA ACTUACIÓN ES LEGAL	SI	NO
---------------------------	----	----

No? ¿Qué razones?
La propuesta atraviesa una futura zona verde según el PGMO y tampoco se dispone de los terrenos

Si no es de competencia municipal ¿De qué organismos es competencia?

7.- LA ACTUACIÓN ES VIABLE TÉCNICAMENTE	SI	NO
---	----	----

No? ¿Cuáles son las dificultades?

En Molina de Segura a 3 de Abril de 2019.

El Técnico Municipal
Nombre: Enrique Lorente Martínez

El Técnico Municipal
Nombre: José T. López Araldos

1.- ÁREA DE COMPETENCIA MUNICIPAL: VÍA PÚBLICA

2.- ACTUACIÓN:	ID 1577	ZONA Nº 5	MUNICIPAL
Agridulce 2. Street Workout. Zona de deportes aire libre y 3ª edad			

3.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Creación de espacio para deporte funcional, calistenia, fuerza y aparatos de gerontogimnasia, y suelo de goma (pavimento de seguridad) en la zona de Asociación de vecinos de Mirador Agridulce 2.

4.- TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE
	INVERSIÓN FINANCIERAMENTE SOSTENIBLE
	OTRO TIPO DE GASTO

5.- COSTE APROXIMADO	50.000€
-----------------------------	----------------

6.- LA ACTUACIÓN ES LEGAL	SI	NO
No? ¿Qué razones? Si no es de competencia municipal ¿De qué organismos es competencia?		

7.- LA ACTUACIÓN ES VIABLE TÉCNICAMENTE	SI	NO
No? ¿Cuáles son las dificultades?		

En Molina de Segura a 3 de Abril de 2019.

El Técnico Municipal
 Nombre: Enrique Lorente Martínez



El Técnico Municipal
 Nombre: José T. López Arnaldos

